



Grand Port Maritime de Rouen

P.GABET, Directeur du Port

AVIS A LA NAVIGATION N° 2020 / 45

SEINE-MARITIME

Poste de refoulement pour drague – Anneville-Capoulade
PK 281.000 – Rive gauche

Obstruction à la navigation

Le duc d'Albe le plus amont du poste de refoulement d'Anneville-Capoulade, au **pk 281.000 rive gauche**, a subi des dégâts et n'est plus visible. La signalisation lumineuse du poste est également hors service.

Le pieu accidenté est plié entre deux eaux. Il déborde de quelques mètres du front d'accostage, côté Seine.

A basse mer, **la tête de ce pieu est à environ 2 mètres sous la surface (cote : -1.50m CMH)**. Elle est à environ 20 mètres à l'amont du pieu désormais le plus amont qui reste visible.

En conséquence, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel avis, il est demandé aux usagers de la Seine de prendre un large tour à la hauteur de ce poste et de passer :

- **à plus de 20 mètres par le travers du poste** et
- **à plus de 100 mètres côté amont du poste, dans l'axe des trois pieux restants.**

Rouen, le jeudi 9 avril 2020.
Pour le Directeur du Port,
Le Commandant de Port,
P. BONNEL